

Referat af møde mellem Finn Knudsen, Torben Nielsen og Bent Träger

Mødet fandt sted på den sidste del af Sydvej primo april 2018. Tilstede var Finn Knudsen, entreprenør, Bent Träger og Torben Nielsen.

Årsagen til mødet var en henvendelse fra Svend Prytz ang. en stor lunke i vejen, som besværliggjorde kørsel op til deres hus. Renovationsbilen ville ikke køre op til huset. Bestyrelsesformand Knud havde taget initiativ til at få et tilbud på et gennemgribende løsningsforslag fra entreprenør Christian Larsen. Mødet med Finn Knudsen var for at få en second opinion på årsagen, løsningsforslag og holdbarheden af de forskellige løsninger. Torben Nielsen deltog da han løbende vedligeholder vejene i Charlesager, og har en lang erfaring med dem.

Finn gennemgik grundigt vejens tilstand, og årsag hertil.

Hans vurdering var, at vejen er problematisk af 3 årsager.

1. For det første er der ca. 50 cm forskel fra vejen op til vandspejlet på Bentes grund. Der er rigtig meget vand i området, som gør vejens overflade og grundlag blød.
Drænet fra Bentes grund til Knuds grund virker ikke. Vandet siver ud af "væggen" og ned på vejen. Der skal lægges nyt dræn eller, renses op i det eksisterende.
2. Den grøft, som er gravet langs vejen ved Knuds grund, underminerer vejens sydlige side. Det betyder, at når vejen er blød af vand, og der kommer en tung lastbil, presses vejen ned, og udad mod syd og derved opstår lunke i det sydlige hjulspor.
Det handler med andre ord om underminering af den sydlige side af vejens understøtning og fundament.

Den mængde vand der er i området skal drænes væk, før vejen kan blive bedre. Ligesom der skal lægges et drænrør ned i Knuds grøft, hvorefter den skal fyldes op således at siden igen kan understøtte vejens stabilitet og fundament.
3. Desuden ses et dybt aftryk af støtteben fra en stor lastbil med kran, som har afleveret et tårn brænde som på tidspunktet for besigtigelsen stod på Knuds grund.
Tung kørsel på så våd og blød en vej, som ovenikøbet skal laste af med kran er fatalt ødelæggende for vejens konstruktion, når den i forvejen er både våd og mangler support i den sydlige side.
Finn Knudsen, gjorde opmærksom på at han har set på problemet med netop dette stykke vej for ca. 10 år siden. Han anbefalede dengang dræning, efter inspiceringen har han ikke set noget som ændre på denne anbefaling.

Bent forelagde ham Christians Larsens forslag (Chr. L. har på Knuds opfordring også kikket på vejen). Som svar på spørgsmålet om at grave ned og smide store sten i bunden, sagde Finn, at han kender grunden rigtigt godt, og en sådan løsning desværre kun vil være midlertidig, da de store sten bliver smidt ned i ler. Her vil de langsomt arbejde sig væk fra vejen, hvis undergrunden ikke er drænet tør.

Ref. Kamille og Bent Träger. Referatet er godkendt af Finn Knudsen, Røsnæsvej 188, 4400 Kalundborg.
info@abckloak.dk

X

Finn Knudsen
Entreprenør og autoriseret kloakmester